

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel	m2	Podlaha		Strop	Stěny	Poznámka
S.2.03	Schodiště	16,20	teraco	P5	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou bezbar. omyvateľný nátěr soklu	nové kovové zábradlí s dřevěným madlem
KLUBOVÁ ČÁST							
A.1.0x	Přístupové schodiště	18,20	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.01	Schodiště	18,90	zdělžové PVC	P6	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.02	Kancelář	20,90	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.03	Kancelář	19,10	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.04	Sklad	6,40	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.05	Chodba	19,40	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.06	Klubovna	37,20	keramická dlažba	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou keramický obklad soklu	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.07	Komora	3,60	keramická dlažba	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou keramický obklad soklu	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.08	Komora	1,40	keramická dlažba	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou keramický obklad soklu	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.09	Chodba	27,20	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.10	Klubovna	78,90	koberec	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.11	neobsazeno						

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel	m2	Podlaha		Strop	Stěny	Poznámka
A.2.12	Klubovna	52,90	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.13	Chodba	5,20	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.14	Kancelář	14,70	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.15	Sklad	6,60	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.16	WC ženy	12,60	keramická dlažba	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou min. výška obkladu 1,5m	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.17	Komora	4,00	keramická dlažba	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou keramický obklad soklu	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.18	WC muži	7,80	keramická dlažba	St	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou min. výška obkladu 1,5m	oprava stěn. povrchů vč. nátěrpu
A.2.19	Učebna	16,70	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.20	Chodba	7,80	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.21	Sklad	6,70	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.22	Chodba	16,00	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.23	Sklad	12,30	zdělžové PVC	P7	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou u podlahy zalištovat	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.24	WC – zaměstnanci	6,90	keramická dlažba	P8	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou min. výška obkladu 1,5m	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva
A.2.25	Sklad	7,10	keramická dlažba	P8	štuk. om. maľba	štuk. om. s maľbou min. výška obkladu 1,5m	oprava stěn. povrchů nová nátěrp. vrstva

Poznámka :

- Ve 2.NP se počítá s propojením informačního centra v 1.NP s klubovou částí ve 2.NP. Toto je navrženo novým ocelovým schodištěm, a tím i potřebnými stavebními úpravami.
- V klubové části se nadále počítá s opravami stávajících povrchů stěn a stropů. Dále potom v hlavních komunikačních prostorech a dalších vybraných místnostech s výměnou nášlapných povrchů podlah.
- Kompletně se klubová část vymaluje.
- Ocelové schodiště se opraví. Vyrovnají se jednotlivé stupně s novou povrchovou stěrkou. Demontuje se stávající zábradlí. Dle stávajícího se provede kopie tak, aby výška nového zábradlí odpovídala aktuálním normám. Madlo bude dřevěné.
- Místnosti přímo přístupné z toho schodiště se rovněž opraví.
- Zkontroluje se stav a funkčnost zařizovacích předmětů a dle potřeby se vymění.
- Kompletně se počítá s výměnou vnitřních typ. dveřních křídel a nových nátěrů stávajících zárubní.
- U atypických výplní se počítá s jejich repasí vč. nového nátěru.

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- vnitřní nosné zdivo tvárnice přesného zdění Ytong 30 P4–500
- příčkové tvárnice Ytong 150 P2–500
- příčkové tvárnice Ytong 100 P2–500

HOT	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval
k.ú. : Lovosice, p.č. 393/1, 390, 408/1			aktualizace PD
investor : Kulturní středisko Lovoš, 8.května 13, Lovosice 410 02		formát	10 x A4
akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Kulturní centrum "Lovoš"		datum	11/2018
		stupeň PD	SŘ
		zakázkové číslo	–
		archivní číslo	–
výkres : Půdorys 2.NP Klubová část		č.v. : D.1.1.03	měřítko : 1:50