

Správa o posouzení elektroinstalace bytu č.29 v přízemí objektu domu s pečovatelskou službou 28.října 474/9, Lovosice:

Prohlídka:

Celá elektroinstalace je provedena dle dnes neplatných norem a je provedena hliníkovými vodiči, které je dnes povoleno používat od průřezu 16mm. Vývod pro koupelnu a zásuvkové vývody nemají doplňující ochranu proudovým chráničem dle dnešních požadavků. Přívod pro sporák je nutné osadit novou sporákovou kombinací. Připojený sporák FIKO 2E1 je zastaralého typu. V kuchyni je pouze jedna zásuvka 230V na celou místnost, což nevyhovuje požadavkům pro připojování dnešních spotřebičů.

Měření:

Při kontrolním měření byly naměřeny hodnoty izolačních odporu a impedancí poruchové smyčky na hraně mezních hodnot, které vyhovují dnešním předpisům a normám.

Celkový posudek:

Z výše uvedeného je patrné, že celá elektroinstalace bytu č.29 v DPS 28.října 474/9 Lovosice je na konci své životnosti, je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje dnešním bezpečnostním standardům ani požadavkům připojovaných přístrojů a zařízení.

Navrhuji kompletní rekonstrukci elektroinstalace dle dnes platných předpisů a norem s přihlédnutím na využití a připojované zařízení.

Správu sepsal dne 14.6.2016
revizní technik elektro E2A
Marcel Metayer
Tel: 731 164 820

