


Stará radnice



Stará radnice

Modul	S/N	R/A	umístění
RFG-LP-H	2173	FF-FE-AB-FC	Lovosice-Stará radnice-2.NP-infocentrum-recepce
RFG-LP-H	2171	FF-FE-AB-FE	Lovosice-Stará radnice-1.NP-chodba vchod-rozvaděč
RFG-LP-H	2062	FF-FE-AF-D2	Lovosice-Stará radnice-1.PP-výměník
SI4.1-H	4516	FF-FE-A8-83	Stará radnice-2.NP-chodba-PE4
SI4.1-H	4529	FF-FE-A8-76	Stará radnice-1.NP-chodba-PE1
SI4.1-H	4466	FF-FE-A9-41	Stará radnice-průjezd-FE1+FE2
SI4.1-H	4514	FF-FE-A8-85	Stará radnice-1.PP-výměník-FK1+PV2
SI4.1-H	4511	FF-FE-A8-88	Stará radnice-1.PP-výměník-FK2
SI4.1-H	4460	FF-FE-A9-47	Stará radnice-1.PP-výměník-FV1+PV1
TI2.10	29673	FF-FE-AB-6A	Stará radnice-2.NP-sál
TI2.10	29785	FF-FE-AA-FA	Stará radnice-2.NP-infocentrum
TI2.10	29724	FF-FE-AB-37	Stará radnice-2.NP-chodba
Impulsní rozbočovač PR3	xxx	xxx	PV2-1.PP-výměník
Vodoměr	xxx	xxx	PV1-1.PP-výměník
Snímač vodoměru	xxx	xxx	PV1-1.PP-výměník
Nedodělky zhotovitele	xxx		

Změna proti projektu ze strany objednatele	<p>V 1.PP-výměník nebudou nyní odečítány podružné kalorimetry-nejsou zřízeny impulsní výstupy z PK1-3 (zajišťuje objednatel). Dle informace bude provedeno po rekonstrukci výměníku a výměně podružných kalorimetrů. Po dokončení nutno informovat zhotovitele, bude nutné připojení a konfigurace</p> <p>V 1.NP-rozvaděč je osazen pouze 1 podružný elektroměr namísto původně plánovaných 3</p> <p style="text-align: right;">Ve 2.NP-rozvaděč</p> <p>je osazen pouze 1 podružný elektroměr namísto původně plánovaných 2</p>
Nutná dodatečná součinnost objednatele	<p>PE4-rozvaděč 2.NP je pouze vložen do rozvaděče, není připojen do měřeného okruhu. Zajistit jeho připojení dle požadavku na měření. Modul SI4 je ze strany zhotovitele na místě, funkční a připojený k elektroměru. Nutno informovat zhotovitele po připojení elektroměru-nutná konfigurace</p>