





schodiště a sloupů neizolovat, pouze provést finální omítku a povrchovou úpravu MARMOLU



řínša objektu bude sanována

- očistí od poničené omítky - zarovnat podklad
- penetroval
- nově opraví omítku s vloženou výztužnou tkaninou
- dále izolovat 30mm XPS zespodu řínšy a provést skladby omítky jako u zbytku objektu



HIP ing. Miroslav Polevický		AUTOR PROFESNÍ ČÁSTI ing. Pavel OTT		REVIZE DOKUMENTACE DATUM 03/2007	
TECHNICKÁ KOORDINACE ing. Pavel OTT		KONTROLOVAL Jiří Šnajdr		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Miroslav Polevický	
				SPOLUPRÁCE ing. Pavel OTT Jiří Šnajdr Radka Chudobová	
K.d.č.: Lovosice (687707)					
INVESTOR: Město Lovosice, Skolní 407/2, 41030 Lovosice					
AKCE:				FORMÁT	
I. ETAPA				DATUM	
				7/2013	
				STUPEŇ PD	
				SŘ	
ZATEPLENÍ OBJEKTU IILŽŠ ANTONÍNÁ BARÁKA V LOVOVICÍCH				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
				24/2013	
profese:				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
				196 - 24/2013	
F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení				měřtko:	
				1:100	
výkres:				číslo paré:	
POHLEDY II				č.výkr.:	
				9	